




Remont kładki przy Alei 3-go Maja w Ostrowcu Swietokrzyskim
Rys.3. Rysunek ogolny remontu kładki.




Przekroj poprzeczny istniejacego obiektu z widokiem na podpore, 1:50

B-B, z widokiem na podpore F3 C-C, z widokiem na podpore P4



Przekroj poprzeczny istniejacego obiektu z podparciem na podporach, 1:50

wymiary w [cm]



Legenda

- 1 wymiana istniejacej nawierzchni kladki
- 2 wymiana istniejacej izolacji powierzchni pomostu
- 3 wymiana istniejacych balustrad
- 4 wymiana istniejacych latarni
- 5 remont powlok antykorozyjnych konstrukcji stalowej
- 6 remont powierzchni betonowych podpor
- 7 konserwacja lozysk stalowych
- 8 konserwacja istniejacych umocnien skarp
- 9 wymiana urzadzen dylatacyjnych
- 10 istn. przewod zasilajacy latarnie w rurze oslonowej
- 11 istn. sieci teletechniczne w rurach oslonowych

przewod zasilajacy latarnie w stalowej rurze oslonowej Dn40

siec teletechniczna w rurach oslonowych do odsuniecia na czas remontu powlok antykorozyjnych konstrukcji stalowej